


Offre promotionnelle

Remplacement des variateurs des séries SMT-B



La fabrication des gammes de variateurs SMT-BSi, SMT-BD1 et SMT-BD2, quelles que soient la version et la puissance, est stoppée depuis fin 2012. La maintenance est assurée pour les appareils de moins de 10 ans, mais il n'est plus possible d'obtenir d'appareils neufs.

Dans la plupart des cas, le remplacement des variateurs SMT-B par les variateurs de la gamme CD1 ne pose aucun problème. Les compatibilités fonctionnelles sont les suivantes:

- le variateur CD1-a remplace les variateurs SMT-BSi, SMT-BD1/1a, 1c, 1d ainsi que le variateur SMT-BD2/1a
- le variateur CD1-pm remplace le variateur SMT-BD1/1m

Le plus efficace en termes de coûts et d'arrêt de production est de remplacer tous les variateurs d'une même machine.

Notre offre promotionnelle comprend le matériel ainsi que le support nécessaire pour la mise en route. Offrez une seconde jeunesse à vos machines !

Contact

Infranor AG
Althardstrasse 158
CH-8105 Regensdorf
Tel. +41 44 308 50 00
Fax +41 44 308 50 09
www.infranor.ch
info.ch@infranor.com

Infranor SA
Filiale Suisse romande
Aux Champs Carroz 7
CH-1169 Yens
Tel. +41 44 308 50 05
www.infranor.ch
daniel.cueroni@infranor.com